

El Dorado, 07 de diciembre del 2024.

A : Prof. Luis Alberto Navarro Saavedra.
Director UGEL El Dorado

ATENCION : **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

DE : **GELMAN ALEGRIA TUANAMA**
ALEPIN ENGINEERS SAC.

ASUNTO : **Informe final “MEJORAMIENTO DE CUBIERTA - TECHO DE LA I.E. N° 0624 LA RIVERA - NIVEL INICIAL DE LA LOCALIDAD DE LA RIVERA, DISTRITO DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE EL DORADO Y REGION SAN MARTIN”**

REFERENCIA : **Orden De Servicio N°00001343, expediente SIAF N°4233**

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo hacerle llegar el informe final del **“MEJORAMIENTO DE CUBIERTA – TECHO DE LA II.EE 0624 LA RIVERA – NIVEL INICIAL DE LA LOCALIDAD DE LA RIVERA, DISTRITO DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE EL DORADO Y REGION SAN MARTIN”**, puesto que el servicio fue culminado al 100% de acuerdo a las partidas plasmadas en la orden de servicio.

Por lo antes ya expuesto y habiendo culminado satisfactoriamente las labores contratadas, se solicita que por su intermedio se dé tramite respectivo a la presente documentación y se proceda con el pago de la misma.

Se adjunta:

- Informe final
- Orden de Servicio
- Factura

Sin otro particular me suscribo de usted, esperando que la presente tenga la atención solicitada.

Atentamente;



Gelman Alegría Tuanama
GERENTE GENERAL

INFORME DE CULMINACIÓN DE SERVICIO

**“MEJORAMIENTO DE CUBIERTA – TECHO DE LA ILEE 0624 LA RIVERA –
NIVEL INICIAL DE LA LOCALIDAD DE LA RIVERA, DISTRITO DE SAN
MARTIN, PROVINCIA DE EL DORADO Y REGION SAN MARTIN”**



DICIEMBRE, 2024

EL DORADO

CONTENIDO

PAG.

Contenido

I.	OBJETIVO	4
II.	RESUMEN GENERAL	4
	3.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:.....	4
III.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.....	5
	4.1. OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD, SEÑALIZACIÓN.....	5
	4.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	5
	4.3. AREA DE INSTALACION.....	5
	4.4. DESARME DE MUROS DE MADERA.....	5
	4.5. COLOCACION DE MUROS CONTRAPLACADOS.....	5
	4.6. PINTURA	6
	4.7. INSTALACIONES ELECTRICAS:.....	6
IV.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	6
	5.1. CONCLUSIONES	6
	5.2. RECOMENDACIONES.....	6

I. OBJETIVO

Realizar el servicio a todo costo para la instalación de cubierta (techo a dos aguas) y cielo raso, en las aulas de la institución educativa nro. 0624 – nivel inicial de la localidad de la Rivera, distrito de San Martín, provincia de El Dorado y región San Martín.

II. RESUMEN GENERAL

3.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Actividad del Servicio: **“MEJORAMIENTO DE CUBIERTA – TECHO DE LA II.EE 0624 LA RIVERA – NIVEL INICIAL DE LA LOCALIDAD DE LA RIVERA, DISTRITO DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE EL DORADO Y REGION SAN MARTIN”**

Inicio de Actividad	:	27 de noviembre del 2024
Término de actividad	:	06 de diciembre del 2024
Días de ejecución de actividad	:	10 días calendarios
Número de Orden de servicio	:	0001343
Ejecución	:	ALEPIN ENGINEERS SAC
Ruc	:	20609807009
Monto del servicio	:	S/ 13650.00
Ubicación	:	Terreno de la II.EE Nro. 0624 de La Rivera
Accesibilidad	:	El espacio donde se instaló la cubierta y cielo raso se encuentran en el interior del Local de la institución educativa a intervenir.
Actividades a realizar	:	-Destechado de la cobertura a mejorar. - Instalación de cubierta liviana a dos aguas. - instalación cielo raso. - instalaciones eléctricas (focos e interruptores y tomacorrientes) - Pintado de cielo raso.
Impacto ambiental	:	ALEPIN ENGINEERS SAC. Utilizó todas las medidas de precaución para el manejo adecuado de aquellos materiales con la finalidad de no causar un impacto ambiental negativo.
Modalidad de ejecución	:	El servicio materia del presente proceso es a TODOCOSTO, para ello el proveedor programará y ejecutará el “MEJORAMIENTO DE CUBIERTA – TECHO DE LA II.EE 0624 LA RIVERA – NIVEL INICIAL DE LA LOCALIDAD DE LA RIVERA, DISTRITO DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE EL DORADO Y REGION SAN MARTIN”

III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

4.1. OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD, SEÑALIZACIÓN.

4.1.1. SEGURIDAD Y SALUD

4.1.1.1. SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD

Al iniciar el presente servicio, se estableció las señales de advertencia, de prohibición, de información, de obligación, que tengan la finalidad de informar al personal de obra y público en general sobre los riesgos específicos de las distintas áreas de trabajo, instaladas dentro de la obra y en las áreas perimetrales. Cintas de señalización, conos reflectivos, así como carteles de promoción de la seguridad y la conservación del ambiente, etc.

4.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Se implementó todos los equipos de protección individual (EPI) que fueron utilizados por el personal de la obra para estar protegidos de los peligros asociados al tipo de trabajo que realizaron, entre ellos se consideró: Cascos de protección. (Colores según categoría y ocupación del personal), Guantes de cuero, Polos, Lentes de seguridad, Gafas de Seguridad (transparente protección lateral).

4.3. AREA DE INSTALACION

Se trabajaron en los espacios de la II.EE Nro. 0624 de la localidad de La Rivera, provincia de El Dorado, región de San Martín.

4.4. DESARME DE COBERTURA DE MADERA.

Se realizó la demolición y retiro de la cobertura de madera en pésimo estado que se encontraba en la institución educativa número 0624.

4.5. COLOCACION DE NUEVA COBERTURA LIVIANA A DOS AGUAS.

En el desarrollo de este trabajo se procedió a la instalación de la cobertura liviana a dos aguas para la posterior instalación del cielo raso con superboard de 04 mm.

4.6. PINTURA

Se realizó el pintado de la totalidad del cielo raso instalado previamente.

4.7. INSTALACIONES ELECTRICAS:

Se instaló tomacorrientes, focos e interruptores, haciendo para esto el cambio de cableado de las aulas intervenidas.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

El avance físico del Servicio de mantenimiento a la fecha, es del 100.00%, que corresponde a la suma de S/ 13650.00 soles; habiéndose ejecutado la partida de acuerdo a la estructura de costos de la actividad. En las vistas fotográficas se pueden observar la instalación de la infraestructura, que ha alcanzado el 100.00% de su ejecución, encontrándose el servicio culminado.

La Actividad “**MEJORAMIENTO DE CUBIERTA – TECHO DE LA II.EE 0624 LA RIVERA – NIVEL INICIAL DE LA LOCALIDAD DE LA RIVERA, DISTRITO DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE EL DORADO Y REGION SAN MARTIN**”, fue ejecutada en 10 turnos de trabajo de 08 horas.

5.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda la conformidad del presente servicio para continuar con el trámite administrativo por parte de su representada y de esa manera efectivizar el pago respectivo toda vez que se ha cumplido en el 100% de todos los entregables.



Gelman Alegría Tuanama
GERENTE GENERAL

PANEL FOTOGRÁFICO DEL TRABAJO REALIZADO

ANTES DE LA INSTALACIÓN



Instalación de cobertura liviana a dos aguas.



Cielo raso, pintado e instalaciones eléctricas.





ORDEN DE SERVICIO

Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 24.02.02.U2.MCMN

Página : 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO N° 0001343

N° Exp. SIAF : 0000004233

Día	Mes	Año
10	10	2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000927

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ALEPIN ENGINEERS SAC Dirección : AV. AHUASHIYACU NRO. 732 URB. BANDA DE SHILCAYO SAN MARTIN - S SAN MARTIN / SAN MARTIN / LA BANDA DE SHILCAYO CCI: RUC : 20609807009 Teléfono : 986490299 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001427 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : MEJORAMIENTO DE CUBIERTA - TECHO DE LA II.EE 0624 LA RIVERA - NIVEL INICIAL DE LA LOCALIDAD DE LA RIVERA, DISTRITO DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE EL DORADO Y REGION SAN MARTIN.	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
021200010013	SERVICIO	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES MEJORAMIENTO DE CUBIERTA - TECHO DE LA II.EE 0624 LA RIVERA - NIVEL INICIAL DE LA LOCALIDAD DE LA RIVERA, DISTRITO DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE EL DORADO Y REGION SAN MARTIN. -CCP SIAF N°1159. -EJECUCION DEL SERVICIO : 45 DIAS CALENDARIOS. -FORMA DE PAGO (A CUENTA) :AL CREDITO -AREA USUARIA: ABASTECIMIENTO-UGEL EL DORADO. -CLAUSULA ANTICORRUPCION EL PROVEEDOR DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA, O INDIRECTAMENTE, O TRATANDOSE DE UNA PERSONA JURIDICA A TRAVEZ DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACION AL CONTRATO. ASI MISMO, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCION, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVES DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS	13,650.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0096	22.047.0104.0090.3000385.5005943	5 - 15	2.3.2.4.2.1		13,650.00

Van ... S/ 13,650.00

Exonerado :	13,650.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	13,650.00

Facturar a nombre de : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MARTIN
Dirección : Jr. San Pablo de la Cruz 381 / TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN RUC : 20187348341

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
GRACIANO MOZOMBITE, JUAN CARLOS		
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
 - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
 - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
 - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0001343

N° Exp. SIAF : 000004233

Día	Mes	Año
10	10	2024

UNIDAD EJECUTORA : 301 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MARTIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000927

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ALEPIN ENGINEERS SAC Dirección : AV. AHUASHIYACU NRO. 732 URB. BANDA DE SHILCAYO SAN MARTIN - S SAN MARTIN / SAN MARTIN / LA BANDA DE SHILCAYO CCI: RUC : 20609807009 Teléfono : 986490299 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001427 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : MEJORAMIENTO DE CUBIERTA - TECHO DE LA II.EE 0624 LA RIVERA - NIVEL INICIAL DE LA LOCALIDAD DE LA RIVERA, DISTRITO DE SAN MARTIN, PROVINCIA DE EL DORADO Y REGION SAN MARTIN.	

Vienen ... 13,650.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES. ADEMAS, EL PROVEEDOR DEBE COMUNICAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILICITA O CURRUPTA DE LA QUE TUVIERA CONOCIMIENTO; Y ADOPTAR MEDIDAS TECNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRACTICAS. * * * * * (TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *	

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

TOTAL S/ 13,650.00

Exonerado :	13,650.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	13,650.00

Facturar a nombre de : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MARTIN
Dirección : Jr. San Pablo de la Cruz 381 / TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN RUC : 20187348341

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
GRACIANO MOZOMBITE, JUAN CARLOS		
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

FACTURA

ALEPIN ENGINEERS S.A.C.
AV. AHUASHIYACU 732 URB. BANDA DE SHILCAYO
LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTIN

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609807009
E001-22

Fecha de Emisión : 07/12/2024 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : UND. DE GESTION EDUCATIVA
RUC : LOCAL SAN MART
20187348341
Dirección del Receptor de la factura : JR. SAN PABLO DE LA CRUZ 381
BARRIO SUCHICHE SAN MARTIN
SAN MARTIN TARAPOTO
Dirección del Cliente : JR. SAN PABLO DE LA CRUZ 381 ----
BARRIO SUCHICHE SAN MARTIN-
SAN MARTIN-TARAPOTO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	MEJORAMIENTO DE CUBIERTA-TECHO DE LA IIEE 0624 LA RIVERA-NIVEL INICIAL DE LA LOCALIDAD DE LA RIVERA, DISTRITO DE SAN MARTIN, PROVINCIA EL DORADO Y REGION DE SAN MARTIN	13650.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 13,650.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 13,650.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 13,650.00

Información del crédito :
Monto neto pendiente de pago : S/ 13,650.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	22/12/2024	13,650.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.