

**Presento informe final sobre el “SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CUBIERTA - TECHO DE LA I.E N°0765 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO - NIVEL SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE AMIÑO DISTRITO DE SHATOJA, PROVINCIA DEL DORADO” Presento informe final sobre el “SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CUBIERTA - TECHO DE LA I.E N°0765 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO - NIVEL SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE AMIÑO DISTRITO DE SHATOJA, PROVINCIA DEL DORADO”** Tarapoto, 22 de diciembre del 2024.

CARTA N° 022- 2024-AES

**A :** **Lic. Luis Alberto Navarro Saavedra**  
Director de la UGEL Dorado

**ATENCION :** **ÁREA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**DE :** **Gelman Alegria Tuanama**  
ALEPIN SAC.

**ASUNTO :** **Presento informe final sobre el “SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CUBIERTA - TECHO DE LA I.E N°0765 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO - NIVEL SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE AMIÑO DISTRITO DE SHATOJA, PROVINCIA DEL DORADO”**

**REFERENCIA:** **Orden De Servicio N°00001336, expediente SIAF N°3734**

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo hacerle llegar el informe final del “**SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CUBIERTA - TECHO DE LA I.E N°0765 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO - NIVEL SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE AMIÑO DISTRITO DE SHATOJA, PROVINCIA DEL DORADO**”, puesto que el servicio fue culminado al 100% de acuerdo a las partidas plasmadas en la orden de servicio.

Por lo antes ya expuesto y habiendo culminado satisfactoriamente las labores contratadas, se solicita que por su intermedio se dé tramite respectivo a la presente documentación y se proceda con el pago de la misma.

Se adjunta:

- Informe final
- Orden de Servicio
- Factura

Sin otro particular me suscribo de usted, esperando que la presente tenga la atención solicitada.

Atentamente;



**Gelman Alegría Tuanama**  
**GERENTE GENERAL**

## **INFORME DE CULMINACIÓN DE SERVICIO**

**“SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CUBIERTA  
- TECHO DE LA I.E N°0765 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO - NIVEL  
SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE AMIÑO DISTRITO DE SHATOJA,  
PROVINCIA DEL DORADO”**





DICIEMBRE, 2024

EL DORADO

## CONTENIDO

*PAG.*

### Contenido

|      |                                                                                  |                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| I.   | ANTECEDENTES:.....                                                               | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| II.  | OBJETIVO.....                                                                    | 5                                    |
| III. | RESUMEN GENERAL.....                                                             | 5                                    |
|      | 3.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: .....                                             | 5                                    |
| IV.  | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. ....                                  | 7                                    |
| 4.1. | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD, SEÑALIZACIÓN..... | 7                                    |
| 4.2. | AREA DE INSTALACION .....                                                        | 7                                    |
| 4.3. | ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO. ....                                              | 7                                    |
| 4.4. | TECHO.....                                                                       | 7                                    |
| 4.5. | TANQUE ELEVADO.....                                                              | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| 4.6. | ESTRUCTURAS METÁLICAS.....                                                       | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| 4.7. | PINTURA.....                                                                     | <b>¡Error! Marcador no definido.</b> |
| V.   | CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....                                             | 8                                    |
| 5.1. | CONCLUSIONES.....                                                                | 8                                    |
| 5.2. | RECOMENDACIONES.....                                                             | 8                                    |



## **I. OBJETIVO**

Realizar el servicio de instalación a todo costo de cielo raso e instalaciones eléctricas para la institución educativa 0765 de la localidad de Aminio, del distrito de Shatoja, provincia El Dorado y Región San Martín.

## **II. RESUMEN GENERAL**

### **3.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:**

Actividad del Servicio: **“SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CUBIERTA - TECHO DE LA I.E N°0765 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO - NIVEL SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE AMIÑO DISTRITO DE SHATOJA, PROVINCIA DEL DORADO”** la cual cuenta con las siguientes características:



|                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inicio de Actividad            | : | 10 de octubre del 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Días de ejecución de actividad | : | 45 días calendarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Número de Orden de servicio    | : | 0001336                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ejecución                      | : | ALEPIN ENGINEERS SAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ruc                            | : | 20609807009                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Monto del servicio             | : | S/ 27500.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ubicación                      | : | Terreno de la II.EE Nro. 0765 de Aminio                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Accesibilidad                  | : | Los ocho espacios donde se instalaran el cielo raso e instalaciones eléctricas se encuentran en el interior del Local de la institución educativa a intervenir.                                                                                                                                                     |
| Actividades a realizar         | : | -Instalación de cielo raso con medidas de 6.56 X 10.10 metros por aula.<br>- instalaciones eléctricas, cambio de focos y conexiones de aulas.                                                                                                                                                                       |
| Impacto ambiental              | : | ALEPIN ENGINEERS SAC. utilizó todas las medidas de precaución para el manejo adecuado de aquellos materiales con la finalidad de no causar un impacto ambiental negativo.                                                                                                                                           |
| Modalidad ejecución de         | : | El servicio materia del presente proceso es a TODO COSTO, para ello el proveedor programará y ejecutará el “SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CUBIERTA - TECHO DE LA I.E N°0765 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO - NIVEL SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE AMIÑO DISTRITO DE SHATOJA, PROVINCIA DEL DORADO” |

### **III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.**

#### **4.1. OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD, SEÑALIZACIÓN.**

##### **4.1.1. SEGURIDAD Y SALUD**

##### **4.1.1.1. SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD**

Al iniciar el presente servicio, se estableció las señales de advertencia, de prohibición, de información, de obligación, que tengan la finalidad de informar al personal de obra y público en general sobre los riesgos específicos de las distintas áreas de trabajo, instaladas dentro de la obra y en las áreas perimetrales. Cintas de señalización, conos reflectivos, así como carteles de promoción de la seguridad y la conservación del ambiente, etc.

#### **4.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

Se implementó todos los equipos de protección individual (EPI) que fueron utilizados por el personal de la obra para estar protegidos de los peligros asociados al tipo de trabajo que realizaron, entre ellos se consideró: Cascos de protección. (Colores según categoría y ocupación del personal), Guantes de cuero, Polos, Lentes de seguridad, Gafas de Seguridad (transparente protección lateral).

#### **4.3. AREA DE INSTALACION**

Se trabajaron en los espacios de las II.EE Nro. 0120 de la localidad de Winge, provincia de Picota, región de San Martín.

#### **4.4. CIELO RASO.**

Se la instalación de cielo raso en 9 aulas de la institución educativa nro. 0765 de la localidad de Aminio.

#### **4.5. COLOCACION DE PISOS.**

En el desarrollo de este trabajo se procedió a la instalación de focos así como también de instalaciones y conexiones eléctricas de las aulas.

## IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 5.1. CONCLUSIONES

El avance físico del Servicio de mantenimiento a la fecha, es del 100.00%, que corresponde a la suma de S/ 27500.00 soles; habiéndose ejecutado la partida de acuerdo a la estructura de costos de la actividad. En las vistas fotográficas se pueden observar la instalación de la infraestructura, que ha alcanzado el 100.00% de su ejecución, encontrándose el servicio culminado.

La Actividad “**SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CUBIERTA - TECHO DE LA I.E N°0765 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO - NIVEL SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE AMIÑO DISTRITO DE SHATOJA, PROVINCIA DEL DORADO**”, fue ejecutada en 45 turnos de trabajo de 08 horas.

### 5.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda la conformidad del presente servicio para continuar con el trámite administrativo por parte de su representada y de esa manera efectivizar el pago respectivo toda vez que se ha cumplido en el 100% de todos los entregables.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'G' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

---

**Gelman Alegría Tuanama**  
**GERENTE GENERAL**

## PANEL FOTOGRÁFICO DEL TRABAJO REALIZADO

### AULAS INTERVENIDAS






Instalaciones eléctricas.





# ORDEN DE SERVICIO





# FACTURA