

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN SAN MARTÍN UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL DORADO INSTITUCIÓN EDUCATIVA JEC "ALFONSO UGARTE" Nº 0757 SHATOJA



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Shatoja, 21 de noviembre del 2023

OFICIO Nº 109-2023-GRSM-DRESM-UGELD-RESH-I.E.Nº 0757-SH/D.

SEÑOR(a)

: DRA. MARÍA CAROLINA PEREZ TELLO

DIRECTORA DE LA UGEL EL DORADO

ASUNTO

: REMITE INFORME N. 010-2023

ESTADO SITUACIONAL DE MÓDULOS Y MOBILIARIOS

REF.

: OFICIO MÚLTIPLE N. 0095-2023-GRSM-DRESM-UGEL-ED/D

Es grato dirigirme a su persona para expresarle el cordial saludo a nombre de la Institución Educativa N° 0757 "Alfonso Ugarte" del Distrito de Shatoja, y al mismo tiempo **remitir el Informe N. 010**-2023; referente al estado situacional de módulos y mobiliarios entregados por PRONIED. Adjunto al presente el documento en referencia.

Sin otro en particular, me suscribo de usted reiterándole las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,





DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN SAN MARTÍN UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL EL DORADO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JEC "ALFONSO UGARTE" N° 0757 SHATOJA



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

INFORME Nº 010-2023-GRSM-DRESM-UGELD-RESH-I.E.Nº 0757-SH/D.

DRA. MARÍA CAROLINA PEREZ TELLO AL

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA-EL DORADO

MARÍA MAGDALENA GUILLÉN ORBE DEL

DIRECTORA DE LA I.E. N. 0757 "ALFONSO UGARTE"

DA A CONOCER INFORMACIÓN REFERENTE AL **ASUNTO**

ESTADO SITUACIONAL DE MÓDULOS Y MOBILIARIO

FECHA SHATOJA, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Es grato dirigirme a su persona para expresarle el cordial saludo a nombre de la Institución Educativa Nº 0757 "Alfonso Ugarte" del Distrito de Shatoja, y al mismo tiempo dar a conocer el estado situacional de el módulo prefabricado; el cual detallo a continuación:

N°	DESCRIPCIÓN	Cant.	N° Pecosa	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	Consola para control de audio	1	4836/2016	Regular	Necesita mantenimiento.
2	Escritorio de melanina	1	4836/2016	Malo	Necesita reposición.
3	Mesa de metal con polipropileno	48	4836/2016	Regular/ malo	25 en regular estado 13 en mal estado
4	Micrófono inalámbrico	1	4836/2016	Regular	El cable está malogrado.
5	Módulo prefabricado de 2 ambientes	1	4836/2016	Regular	Las mallas de las ventanas están deterioradas. Las cortinas enrollables están deterioradas. Loa extintores están

Jr. Juan Claudio Chumbe S/N - Shatoja

Celular: 964823051

					cambiados. El gabinete de metal está roto el vidrio.
6	Parlantes	4	4836/2016	Regular- malo	02 parlantes no funcional y 02 en estado regular
7	Pizarra acrílica con ruedas	6	4836/2016	Regular -	Las pizarras tienen huecos.
8	Rack para proyector multimedia	1	4836/2016	Bueno	
9	Reproductor de DVD	1	4836/2016	Malo	No funciona
10	Silla de metal con polipropileno para alumno	90	4836/2016	Regular - Malo	50 estado regular 40 malos tiene la estructura de polipropileno roto.
11	Silla de metal con polipropileno para docente	1	4836/2016	Regular	Se encuentra rota
12	Sistema de proyección multimedia	1	4836/2016	Regular	La imagen que se proyecta no es nítida.
13	Unidad de proceso CPU		4836/2016	Bueno	

Con respecto al kit de pararrayos en la institución no se implementó. El año 2022 en el mes de marzo realizaron trabajos de excavación y lo dejaron así. Cuando nos comunicamos con el señor de la obra nos indicó que el proyecto se había caído y que se realizará una nueva convocatoria. Se ajunta al presente las evidencias fotográficas del módulo y los equipos.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Atentamente,



PANEL FOTOGRÁFICO DEL MÓDULO PREFABRICADO Y LOS MOBILIARIOS


MÓDULO
















CONSOLA Y MICRÓFONO



ESCRITORIO DE MELAMINE



PARLANTES



RACK PARA PROYECTOR Y PROYECTOR MULTIMEDIA





SILLA DE METAL CON POLIPROPILENO







REPRODUCTOR DE DVD

